

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire
SUBT -1 TORRE MEDICA
C. SEDILE 2
LYON
S/REG
S/REG

N° de Activo Fijo 201104-51843

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3086
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓
✓
~
✓
~
~

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.6	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1		✓	0.72	0.58		0.85	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	15-09-2021	

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica