

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 04
KENDAL
12-ASM-24MDSUE
A2287A486504W00042

N° de Activo Fijo 12004144-0

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

4276 Av. Vitacura 5951 Noviembre, 2021 Mantención

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓	
~	
✓	
✓	
✓	1
✓	1
✓	1
✓	
✓	1
✓	
✓	
✓	
✓	
·	_

Chequeo de Temperaturas (°C)					
Frío	8.4				
Calor	35				
Retorno					

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	5.82			13
Ventilador Interior		✓	1.72			3.5
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	: 11-11-2021	

11-11-2021

Técnico 1 Técnico 2 **Xavier Matute Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica