

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire
SUBT -1 TORRE MEDICA
C. ALIMENTACION - CUARTO CALIENTE PACIENTES
S&P
FM1212X2YMC
S/R

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 5529 Vitacura 5951 Diciembre, 2021 Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓	
✓	

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	6.8	5.2

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1		✓	0.32		0.27	0.7
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	18-12-2021		

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica