N° DE ACTIVO:50001255-0DESCRIPCIÓN:COASIN INTERIORMARCA:YORKMODELO:YGFC10CBAHEFLN° SERIE:F5030013EK08741FRECUENCIA MANTENCIÓN:ENE-ABR-JUL-OCTRESPONSABLE CLÍNICA:JEFE DE AREAFONO:+56 9 4402 9787

 FONO:
 +56 9 4402 9787

 RESPONSABLE CLÍNICA:
 SUPERVISOR DE AREA

 FONO:
 +56 9 7708 9643

ÚLTIMA MANTENCIÓN: PRÓXIMA MANTENCIÓN:

