

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 5 Habitaciones	
Sur, Habitación 525	
YORK	
YGFC06CBASEFR	
F08846	

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

N° de Activo Fijo	S/R		
N° OT	5935		
Edificio	Vitacura 5951		

Correlativo de Fan Coil

N° OT	5935
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Área	Mantención

1729

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10		
Calor	40		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.4	1.9	1.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.22 0.2 0.18 0.34

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 31-12-2021

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica