

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

	-
Fan Coil	
Piso 1 Urgencia General	
Urgencia General - Box 22	
YORK	
CCPY04R65V2	
1244124432/9146690	

Limpieza de filtros

Limpieza serpentín de Agua Caliente

Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño

Chequeo y limpieza de termostato

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Reapriete de bornera de motores

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Revisión de rodamientos y vibraciones

N° de Activo Fijo S/R	Correlativo de Fan Coil	1880
5, K	N° de Activo Fijo	S/R

N° OT8666EdificioVitacura 5951Período de EjecuciónMarzo, 2022ÁreaMantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.3	
Calor	37.4	

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.6	2	1.4

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.27	0.25	0.23	0.45

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 18-03-2022

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado Luis Osorio

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica