

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 1 Torre Sur
Convenio Detrás Modulo 9
YORK
YGFC08CBAHEFXXRD-E
50530B70447384

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	372
N° de Activo Fijo	50001616-0

N° OT	9523
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Abril, 2022
Área	Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.4	
Calor	36	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.1	2.6	2.3	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.29 0.27 0.25 0.33 Motor 2 0.27 0.25 0.23 0.33 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	18-04-2022	

18-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica