

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 1 Clinica
Norte, Unidad De Enfermería
YORK
YGFC10CBAHEFXRDE
50530B70447577

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
~	
~	
~	
~	
✓	
✓	
N/A	
~	
~	
~	
~	
~	

Correlativo de Fan Coil	1051
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 3075

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Octubre, 2021

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.5
Calor	43.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.6	3	2.6

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 0.37
 0.34
 0.31
 0.55

 0.4
 0.35
 0.3
 0.55

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Fecha Mantención: 15-10-2021

Técnico 1
Técnico 2

José Paricaguan Andrés Ramírez

Firma Técnico

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica