

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 06
KENDAL
12-ASM-24MDSUE
A2287A486504W00043

N° de Activo Fijo

12004146-0

N° OT Edificio

Área

Edificio Av. Vitacura 5951
Período de Ejecución Marzo, 2022

Marzo, 2022 Mantención

8221

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

Chequeo de Temperaturas (°C)

7.9

32

Frío

Calor

Retorno

Observaciones:

<u> </u>
<u> </u>
✓

	Trif		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
		Mono	R	S	T	Nominal
Ventilador Exterior		✓	6.23			13
Ventilador Interior		✓	1.91			3.5
Compresor 1						
Compressor 2						

Fecha Mantención: 09-03-2022

Técnico 1 Xavier Matute
Técnico 2 Luis Osorio

Se realiza mantención preventiva

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica