

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro	
Subterráneo N° 2 Torre Sur	
Carpa Laboratorio 03	
TRANE	
4TXK1118ABP00AA	
X2051TO182OH0079	

Compresor 2

N° de Activo Fijo

50003964-0

N° OT

Edificio

Área

Período de Ejecución

Noviembre, 2021 Mantención

4292

Av. Vitacura 5951

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

Chequeo de Temperaturas (°C)

8.9

35

Frío

Calor

Retorno

✓	
~	
✓	
✓	
~	
~	
~	
✓	
~	
~	
>	
>	
~	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	3.38			8.42
Ventilador Interior		~	0.26			0.4
Compresor 1						

Observaciones: Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 11-11-2021

Técnico 1
Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica