

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|--|
| Piso -1 Urgencia General |
| OFICINA DR.ROSAS JEFE URGENCIA P-1 VIT |
| ANWO |
| FCA400CT-M |
| 340C720571212180100060 |
| |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|--|
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |
| ~ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | |
|-------------------------|--|
| N° de Activo Fijo | |

| 2049 | |
|------------|--|
| 50003975-0 | |

N° OT Edificio

Período de Ejecución

Área

| 8861 |
|-------------------|
| Av. Vitacura 5951 |
| Marzo, 2022 |
| Mantención |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|------|--|
| Frío | 11.2 | |
| Calor | 39.5 | |

| Mediciór | n de Velocidad de A | ire (m/s) |
|----------|---------------------|-----------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.5 | 1.9 | 1.4 |

Se realiza mantención preventiva

Observaciones:

Técnico 2

Motor 1 Motor 2 Motor 3

| N | Medición de Consu | ımos Eléctricos (A | () |
|------|-------------------|--------------------|------------|
| Alta | Media | Baja | Nominal |
| 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.39 |
| | | | |
| | | | |

| | Fecha Mantención: 23-03-2022 | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------|---|--|--|
| | Fecha Mantención: 23-03-2022 | | | | |
| Fecha Mantención: 23-03-2022 | | | 2 | | |

Anches Ramirez

Rodrigo Cisternas

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica