

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 4 Clinica
AREA LIMPIA RECUPERACION PISO 4 CLÍNICA
MCQUAY
мсwзрон
111KF34D017281

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
✓	
<b>~</b>	
✓	

Correlativo de Fan Coil	65
N° de Activo Fijo	50003135-0

N° OT 7759 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Febrero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.4
Calor	0

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.9	2.4	1.9

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.25 0.24 0.23 0.41

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	24-02-2022
- Cona mantencion.	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Andrés Ramírez

**Rodrigo Cisternas** 

Técnico 1

Técnico 2

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica