

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
PISO 2 VIT
HABITACION 210, PISO 2 NORTE VIT
KENDAL
MFP-102WA4-B
2085LA02K1002210627015

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
~	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

922	
50004096-0	

N° OT **Edificio**

Período de Ejecución

Área

AV. VITACURA 5951 Octubre, 2021
Octubro 2021
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.4
Calor	48.1

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
4.1	3.5	2.4

Motor 1 Motor 2 Motor 3

	Medición de Consu	ımos Eléctricos (A	A)
Alta	Media	Baja	Nominal
0.49	0.39	0.31	0.6

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 15-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica