

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Subterráneo N°2 MO
Ascensores (Puerta Shaft Comp)
YORK
YGFC03CBAHEFXLEG
50531E19666869

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
~	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil	79
N° de Activo Fijo	50001948-0

N° OT

Edificio A

Período de Ejecución

Área

3056
Av. Manquehue Norte 1499
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)

10.5

equeo de liaves de coi te	
visión de rodamientos y vibraciones	✓
npieza de motor électrico	✓
mpieza general del equipo	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.6	2.9	2.2	

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.21	0.2	0.18	0.27
Motor 2				
Motor 3				

Frío

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	

Fecha Mantención: 15-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

> Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica