

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil          |
|-------------------|
| Piso 11 Torre Sur |
| Consulta 10       |
| YORK              |
| YGFC 05CBAHEF-E   |
| F5030006FA08570   |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| <b>✓</b> |  |
|----------|--|
| <b>✓</b> |  |
| ~        |  |
| ~        |  |
| <b>✓</b> |  |
| ~        |  |
| ~        |  |
| <b>~</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
|          |  |

| Correlativo de Fan Coil | 268        |
|-------------------------|------------|
| N° de Activo Fijo       | 50001363-0 |

N° OT 1878
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Septiembre, 2021
Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |  |
|------------------------------|------|--|
| Frío                         | 13.4 |  |
| Calor                        | 38   |  |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 3                                   | 2.4   | 1.9  |

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.29 0.24 0.2 0.39

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 17-09-2021

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica