

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso 3 HT Torre Sur	
Box 4	
YORK	
YGFC03CBAHEF-R	
F5011002EF20071	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1220	
N° de Activo Fijo	50001119-0	

N° OT 7655
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Febrero, 2022
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.2	
Calor	37.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta Media Baja				
2.8	2.2	1.6		

N	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Baja	Nominal		
0.22	0.2	0.19	0.28	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	22-02-2022		

Motor 1 Motor 2 Motor 3

\_\_\_\_

Limpieza general del equipo

Técnico 1 Técnico 2 Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

dres Kambrey

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica