

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpa Laboratorio 03
TRANE
4TXK1118ABP00AA
X2051TO182OH0079

N° de Activo Fijo 50003964-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7599
Av. Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

~
✓
~
*
*
~

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	9.6
Calor	30.2
Retorno	

Medición de Consumos Eléctricos (A) R S **Nominal** Trif Mono **Ventilador Exterior** 4.1 8.42 **~ Ventilador Interior** 0.22 0.4 **~** Compresor 1 Compresor 2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 22-02-2022

Técnico 1 Xavier Matute
Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica