

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso -3	
Sub Gerencia Tecnología Roberto Contreras	
YORK	
YGFC04BAHEF-L	
F5011003EF20155	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

Período de Ejecución

Área

N° de Activo Fijo	S/R	
N° OT	3861	
Edificio	Vitacura 5951	

3861
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

1573

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.9
Calor	42

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.2	2.6	2

N	Medición de Consu	ımos Eléctricos (A	<b>A)</b>
Alta	Media	Baja	Nominal
0.28	0.26	0.24	0.34

Observaciones: Se rea	aliza mantención preventiva

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 30-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica