

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Observaciones:

Cortina de Aire
PASILLOS PABELLON P4 VIT
PASILLO SUCIO, MAMPARA SUR, EQUIPO 2
S&P
FM-1209X-2Y-MC
A4420-D

N° de Activo Fijo 50004044-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9432 Av. Vitacura 5951 Abril, 2022 Mantención

Reapriete de bornera de motores Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Cambio de rodamientos Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.6	7.5

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1		<b>✓</b>	0.52		0.46	0.59	
Motor 2							

Firma Técnico

Se realiza mantención preventiva

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica