

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire	
Sala De Maq. Gatera P3º Clinica	
Vex 14 Pabellon Cirugia Sur	
TETLAK	
ESP	
9441-B	

N° de Activo Fijo 50001814-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9272	
Vitacura 5951	
Abril, 2022	
Mantención	

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	0

						Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal		
Motor	✓		3.96	3.94	4.05	8.8		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

Fecha Mantención: 13-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica