

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterraneo N°3 Torre Sur
Sala De Telecomunicaciones
YORK
YGFC02CBASEF
F300400BI08809

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
N/A	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1461
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

3248
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
10.6		
0		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
4.6	4	3.5

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.28 0.26 0.24 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

21-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica