

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire |
|----------------------------------|
| Entre Cielo Resonador N°2 |
| Baños Y Vestidores - Reson. Nº 2 |
| |
| S&P |
| TD500/160 |
| 04S99281 |

N° de Activo Fijo 50001698-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 5567 |
|-----------------|
| Vitacura 5951 |
| Diciembre, 2021 |
| Mantención |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓ |
|-------------|
| ✓ |
| > |
| > |
| ~ |
| ~ |
| > |
| ~ |
| ✓ |
| ~ |
| |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | |
|-------------------------------------|--|
| | |

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------|------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Motor | | ~ | 0.11 | | | 0.2 |

| Observacione | es: Se realiza ma | tención preventiva | | |
|--------------|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Fecha Manter | nción: 18-12-2021 | | | |
| | | | | |
| - / · | | | | |
| Técnico 1 | Xavier Matute | | | |
| Técnico 2 | Luis Osorio | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica