

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Técnico 1

Técnico 2

Fan Coil
PISO 16 TORRE SUR
CAROLINA JARA, PISO 16 TORRE SUR
YORK
YGFC08CBAHEFXLEH
50531H85497003

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
✓	
~	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil	393
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8286	
AV. VITACURA 5951	
Marzo, 2022	
Mantención	

Frío	10
Calor	40

Chequeo de Temperaturas (°C)

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.8	2.9	2.1

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.48	0.41	0.35	0.56
0.18	0.16	0.12	0.25

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	11-03-2022
recha Mantencion.	11-03-2022

Anches Ramirez

Andrés Ramírez

Rodrigo Cisternas

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica