

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Técnico 1

Técnico 2

Ventilador Inyector de Aire	
Consultas P5 Rafael Maluenda	
Consultas P5 Rafael Maluenda	
S&P	
TD500/150	
S/Reg	

N° de Activo Fijo 50003909-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 5717
Av. Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	✓
* * * * * * * * * *	~
Y Y Y Y Y Y Y Y	~
* * * * * *	~
* * * * *	~
Y Y Y Y	~
Y Y Y	~
Y Y	~
✓	~
	~

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor		~	0.12			0.21

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	19-12-2021		

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Xavier Matute

Luis Osorio

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica