

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sala De Maquinas P7º Sur B
Vex 02 Habitaciones Utmo 618
INTERCAL
MF00-10-0-0-H L
13757.2.2.2

N° de Activo Fijo 50003214-0

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

5797 Vitacura 5951 Diciembre, 2021 Mantención

Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Limpieza de rejillas de extracción Reapriete de bornera de motores Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de lonas y aislación (si aplica)

<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	ı

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	<b>✓</b>		0.36	0.35	0.32	1.6

Observacione	s: Se realiza mant	tención preventiva	
Fecha Manten	nción: 19-12-2021	_	
Técnico 1	Yohansson Henrito		

José Paricaguan

Técnico 2

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica Firma Técnico