

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Mini Split |
|--------------------------------|
| Casa N° 5959 Concilio Vaticano |
| Casa N° 5959 Área Técnica |
| AIRWELL |
| 43646440046296295 |
| 31323520863 |

N° de Activo Fijo

S/R

9581

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

Vitacura 6080 Abril, 2022 Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | | |
|------------------------------|------|--|--|
| Frío | 9.6 | | |
| Calor | 44.2 | | |
| Retorno | | | |

| | | | | Medición de Consu | ımos Eléctricos (A) | |
|---------------------|------|----------|------|-------------------|---------------------|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Ventilador Exterior | | ✓ | 0.38 | | | 0.55 |
| Ventilador Interior | | | | | | |
| Compresor 1 | | | | | | 7.3 |
| Compresor 2 | | | | | | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|-------------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Fecha Mantención: | 19-04-2022 |

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1
QR Diabber

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica