

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|--------------------------------------|
| PISO 16 TORRE SUR |
| SALA DE REUNION 1, PISO 16 TORRE SUR |
| YORK |
| YGFC08CBAHEF-E |
| F5030011EK08721 |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ~ | |
|----------|--|
| ~ | |
| | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 1450 |
|-------------------------|------------|
| N° de Activo Fijo | 50001576-0 |
| | |

N° OT

Edificio AV

Período de Ejecución

Área

| 8304 |
|-------------------|
| |
| AV. VITACURA 5951 |
| Marzo, 2022 |
| Mantención |

Chequeo de Temperaturas (°C)

11.2

39.7

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|--|
| Alta | Media | Baja | | |
| 2.5 | 0.1 | 1 7 | | |

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 0.22
 0.21
 0.2
 0.33

 0.2
 0.29
 0.18
 0.33

Frío

Calor

| Observaciones: Se r | realiza mantención preventiva |
|---------------------|-------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Fecha Mantención: 14-03-2022

Técnico 1
Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

. .

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Super

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica