

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -2
Laboratorio Área Técnica
YORK
YGFC04CBAHEF-R
F5011002EF20127

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	738	
N° de Activo Fijo	50001448-0	

N° OT 3660 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.9	
Calor	36.7	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.3	2.2	1.4

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.29 0.27 0.26 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

28-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica