

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Piso 7
Sector Unidad Radio Protección
LG
TS-H126AAAH
B04TAEJ00024

N° de Activo Fijo

50002891-0

5881

Vitacura 5951

N° OT

Área

Edificio
Período de Ejecución

Diciembre, 2021 Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<u> </u>
<u> </u>
✓

	Trif		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
		Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.32			0.5
Ventilador Interior						
Compresor 1						5.7
Compresor 2						

Fecha Mantención: 19-12-2021						
Técnico 1	Yohansson Henrito					
	Tonuncoon Tronnico					
Técnico 2	José Paricaguan					

Chequeo de Temperaturas (°C)

4.5

37.8

Se realiza mantención preventiva

Frío

Calor

Retorno

Observaciones:

Mantencjón Grupb 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica