

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro	
Subterráneo N° 2 Torre Sur	
Carpas Vacunatorio Covid 08	
KENDAL	
12-ASM-24MDSUE	
A2287A486104W00082	

N° de Activo Fijo

12004148-0

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

Av. Vitacura 5951 Noviembre, 2021

Mantención

4281

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓	
✓	1
✓	1
✓	
✓	
✓	
~	
~	
✓	
✓	
~	
*	
→	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Ventilador Exterior		✓	6.83			13
Ventilador Interior		✓	1.92			3.5
Compresor 1						
Compressor 2						

Fecha Mantención: 11-11-2021

Técnico 1 Xavier Matute

Técnico 2 Luis Osorio

Chequeo de Temperaturas (°C)

35

Se realiza mantención preventiva

Frío Calor

Retorno

Observaciones:

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica