

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Split Muro	
Subterráneo N° 2 Torre Sur	
Carpa Laboratorio 02	
TRANE	
4TXK1118ABP00AA	
X2051T01820H0108	

N° de Activo Fijo	50003963-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4291
Av. Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
✓
✓
✓
~
<b>~</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10		
Calor	34		
Retorno			

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	3.85			8.42
Ventilador Interior		<b>✓</b>	0.21			0.4
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	11-11-2021		

11-11-2021

Técnico 1 Técnico 2 **Xavier Matute Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica