

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro				
Subterráneo N° 2 Torre Sur				
Carpas Vacunatorio Covid 18				
CLARK				
INCM-24HREO				
VKK022005GWPDDBKYJB0197				

N° de Activo Fijo

50003884-0

N° OT

Área

Edificio Período de Ejecución Av. Vitacura 5951 Diciembre, 2021 Mantención

4919

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

* * * * * * *
* * * * * *
* * * * *
* * * * *
<b>* * * * * *</b>
<b>* * *</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
✓
✓
✓
✓

equeo de Temperaturas (°C)					
Frío	8				
Calor	34				
Retorno					

Técnico 1

Técnico 2

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	4.22			8.8
Ventilador Interior		<b>~</b>	0.91			1.7
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	12-12-2021	

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

**Xavier Matute** 

**Luis Osorio** 

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica