

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 1 Torre Sur
Modulo Clientes Atención N° 17
YORK
YGFC10CBAHEF-L
F5011009EF19364

Limpieza de filtros

Limpieza serpentín de Agua Caliente

Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño

Chequeo y limpieza de termostato

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓
✓
~
~
~
✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	850
N° de Activo Fijo	50001107-0

N° OT 9349
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Abril, 2022
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.3	
Calor	37.4	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	2	1.5

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.36 0.34 0.32 0.55 Motor 2 0.35 0.32 0.29 0.55 Motor 3

Observaciones: Se real	liza mantención preventiva

Fecha Mantención: 13-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica