

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -1 Urgencia General
Urgencia General - Box 43 Y 44
YORK
YGFC06CBAHEFXXLDE
50530N60395108

N° de Activo Fijo	S/R	
N° OT	8795	
Edificio	Vitacura 5951	

8795
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

1927

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

	Chequeo de Temperaturas (°C)	
	Frío	12
	Calor	32

Correlativo de Fan Coil

Período de Ejecución

Área

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.6	2.2	1.8	

Medición de Consumos Eléctricos (A)				
Alta Media Baja Nominal				
0.41	0.38	0.35	0.63	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	22-03-2022	

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Miguel Angel Delgado Técnico 2 **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica