

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 12 Torre Sur
Consulta 4
YORK
YGFC05CBAHEF-R
F5047006FA08577

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

N° de Activo Fijo	50001386-0
N° OT	8323
Edificio	Vitacura 5951

Correlativo de Fan Coil

Período de

Área

	8323
	Vitacura 5951
Ejecución	Marzo, 2022
	Mantención

309

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.4	
Calor	32.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.3	3	2.5	

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.25 0.23 0.21 0.39

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

14-03-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica