

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil                                 |
|--|
| Piso 1 Urgencia General                  |
| Urgencia General - Pasillo Frente Box 21 |
| YORK                                     |
| YGFC10CBAHEF                             |
| F2662018BH12635                          |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| <b>✓</b> |  |
|----------|--|
| <b>✓</b> |  |
| ✓        |  |
| <b>✓</b> |  |
| ✓        |  |
| <b>✓</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| <b>✓</b> |  |
| ✓        |  |
| <b>✓</b> |  |
|          |  |

| Correlativo de Fan Coil |  |
|-------------------------|--|
| N° de Activo Fijo       |  |

1912 S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 2295             |
|------------------|
| Vitacura 5951    |
| Septiembre, 2021 |
| Mantención       |

| Chequeo de Ter | mperaturas (°C) |
|----------------|-----------------|
| Frío           | 13.9            |
| Calor          | 38.5            |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 3.6                                 | 3     | 2.4  |

Motor 1 Motor 2 Motor 3

| Medición de Consumos Eléctricos (A) |       |      |         |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta                                | Media | Baja | Nominal |
| 0.24                                | 0.22  | 0.2  | 0.33    |
| 0.25                                | 0.23  | 0.21 | 0.33    |
|                                     |       |      |         |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 29-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica