

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire |
|----------------------------------|
| UCI Adulto Piso 6 |
| UCI Adulto Piso 6 Habitación 568 |
| S&P |
| TD1300/250 |
| 1007518165 |

N° de Activo Fijo 50003902-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 10021 | |
|-----------------|-----|
| Av. Vitacura 59 | 951 |
| Mayo, 2022 | 2 |
| Mantenciór | 1 |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓ |
|----------|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | 0 |
|-------------------------------------|---|
| | |

| | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | | |
|-------|------|-------------------------------------|------|---|---|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Motor | | ~ | 0.71 | | | 0.9 |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Fecha Mantención: 03-05-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica