

ORDEN DE TRABAJO

Área

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Urgencia Escolar
Urgencia Escolar - Sala Procedimiento
YORK
YBCSVI351E
143465MN004

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

✓	
~	
~	
✓	
~	
~	
~	
~	
~	
✓	
✓	
~	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

_	
N° OT	2330
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Septiembre, 2021

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.5
Calor	37

1871

S/R

Mantención

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.3	2	1.7

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.32	0.26	0.22	0.78

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 29-09-2021

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica