

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil           |
|--------------------|
| Piso 7 Torre Sur   |
| Secretaria Interna |
| YORK               |
| YGFC03CBAHEF-R     |
| F5011002EF20105    |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ✓ |  |
|---|--|
| ✓ |  |
| ✓ |  |
| ✓ |  |
| ✓ |  |
| ✓ |  |
| ✓ |  |
|   |  |
| ✓ |  |
| ✓ |  |
| ✓ |  |
| ✓ |  |
| ✓ |  |
|   |  |

| Correlativo de Fan Coil | 1520       |
|-------------------------|------------|
| N° de Activo Fijo       | 50001487-0 |
|                         |            |

N° OT **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Febrero, 2022 Área Mantención

7521

| Chequeo de Ter | nperaturas (°C) |
|----------------|-----------------|
| Frío           | 12.6            |
| Calor          | 37.8            |

Nominal

0.28

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 2.6                                 | 2     | 1.4  |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja 0.23 0.22 0.2

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

21-02-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica