

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire
SUBT -1 TORRE MEDICA
C. SEDILE 1
LYON
S/REG
S/REG

N° de Activo Fijo 201104-51842

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4671
Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓
✓
~
✓
~
~

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.8	7.2

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1		✓	0.76		0.62	0.85
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 29-11-2021

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica