

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso -1 Urgencia General	
Urgencia General - Box 43 Y 44	
YORK	
YGFC06CBAHEFXXLDE	
50530N60395108	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
	_

Correlativo de Fan Coil	1927
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 2255
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Septiembre, 2021
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.6	
Calor	37.8	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
5.4	4.4	3.4

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.37 0.32 0.27 0.63

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 29-09-2021

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica