

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
SUBTERRANEO N° 1 URGENCIA PEDIATRICA,
VEX ESTAR DE ENFERMERAS, SUBTERRANEO N° 1
URGENCIA PEDIATRICA, VITACURA
TD1000/200
00X57291

N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9434	
AV. VITACURA 5951	
Abril, 2022	
Mantención	

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
<b>✓</b>
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	0

			Medición de Consumos Eléctricos (A)					Medición de Consu		
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal				
Motor		<b>~</b>	0.56			1				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
		J	
Fecha Mantención:	13-04-2022		

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica