

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Inyector de Aire | |
|-----------------------------|--|
| Jardin Manquehue | |
| Vin 92 Hall Scanner Sub.1° | |
| S&P | |
| CBM-270/200T | |
| 04B-J8663 | |

N° de Activo Fijo 50001799-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 8510 | |
|---------------|--|
| Vitacura 5951 | |
| Marzo, 2022 | |
| Mantención | |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓ | |
|-------------|--|
| ✓ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| > | |
| > | |
| ~ | |
| ✓ | |
| | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | |
|-------------------------------------|--|
| | |

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------|------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Motor | | ~ | 2.81 | | | 4 |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Fecha Mantención: 15-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica