

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil          |  |
|-------------------|--|
| Piso 13 Torre Sur |  |
| Consulta 1        |  |
| YORK              |  |
| YGFC05CBAHEF-E    |  |
| F5030005EK08553   |  |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| <b>✓</b> |   |
|----------|---|
| ✓        |   |
| <b>✓</b> |   |
| ✓        |   |
| ✓        |   |
| ✓        |   |
| ✓        |   |
| ✓        |   |
| ✓        |   |
| ✓        |   |
| ✓        |   |
| ✓        |   |
| ✓        |   |
|          | _ |

| Correlativo de Fan Coil |  |
|-------------------------|--|
| N° de Activo Fijo       |  |

257 50001069-0

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

| 1834             |
|------------------|
| Vitacura 5951    |
| Septiembre, 2021 |
| Mantención       |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |  |
|------------------------------|------|--|
| Frío                         | 10.7 |  |
| Calor                        | 39.4 |  |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |  |
|-------------------------------------|-------|------|--|
| Alta                                | Media | Baja |  |
| 2.6                                 | 2.3   | 2    |  |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.25 0.22 0.2 0.39

| mantención preventiva |
|-----------------------|
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

17-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica