

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire				
Sur Oriente Hualtatas				
Vex-560 Estacionamiento Sub N°4 Manquehue 2				
TECNIFAN				
30/28				
23470				

N° de Activo Fijo 50003111-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8241	
Vitacura 5951	
Marzo, 2022	
Mantención	

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor		~	3.1	2.98	3.1	8.14

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	: 09-03-2022	

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 QR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica