

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 6 Habitaciones
Sur, Habitación 604
YORK
YGFC06CBAHEFXLEH
50531C64668973

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

~	
~	/
~	/
•	/
~	/
•	/
•	/
~	/

Correlativo de Fan Coil	1733
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 5087 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Diciembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.8	
Calor	38.9	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3	2.4	1.8	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.4 0.38 0.34 0.54

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 17-12-2021

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica