

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil          |
|-------------------|
| Piso 2 Habitacion |
| Norte, Hab 220    |
| YORK              |
| S/REG             |
| S/REG             |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| <b>✓</b> |  |
|----------|--|
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
|          |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
|          |  |

| Correlativo de Fan Coil | 931 |
|-------------------------|-----|
| N° de Activo Fijo       | S/R |
|                         |     |

N° OT 7328 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Enero, 2022 Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |  |
|------------------------------|------|--|
| Frío                         | 10.5 |  |
| Calor                        | 40.5 |  |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |  |
|-------------------------------------|-------|------|--|
| Alta                                | Media | Baja |  |
| 3.3                                 | 2.8   | 2.5  |  |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.45 0.4 0.35 0.7

| Observaciones:    | Se realiza mantención preventiva |  |  |
|-------------------|----------------------------------|--|--|
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
| Fecha Mantención: | 17-01-2022                       |  |  |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1

Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica