

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Técnico 1

Técnico 2

Fan Coil
Piso 5 Clinica
AREA LIMPIA INTERMEDIO B ALA SUR PISO 5
CAPIKA
YGFC04CBAHEFXR
50530E81080131

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
~	
~	
~	
<b>~</b>	
~	
~	
~	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
	•

Correlativo de Fan Coil	69
N° de Activo Fijo	50001659-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4364
Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	10
Calor	0

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.9	2.4	1.6

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.22 0.18 0.16 0.34

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	

Anches Ramirez

Andrés Ramírez

**Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica