

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -2
Laboratorio De Virología B
YORK
YGFC08CBAHEF-L
F5011007EF20402

**~ ~ ~ ~ ~** 

N° de Activo Fijo	50001242-0	
N° OT	9384	
Edificio	Vitacura 5951	

Correlativo de Fan Coil

Período de Ejecución

Área

9384
Vitacura 5951
Abril, 2022
Mantención

751

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.3	
Calor	37.8	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.8	2.2	1.6	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.25 0.23 0.21 0.33 Motor 2 0.26 0.24 0.22 0.33 Motor 3

Observaciones: Se rea	aliza mantención preventiva

13-04-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica