

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|-----------------------------------|
| Piso -1 Urgencia Escolar |
| Urgencia Escolar - Frente A Box 3 |
| YORK |
| YFG-35 |
| 136537GN001 |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 1861 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 8928 |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Marzo, 2022 |
| Mantención |

| Chequeo de Ter | mperaturas (°C) |
|----------------|-----------------|
| Frío | 13.2 |
| Calor | 37.4 |

Nominal

1.8

| Mediciór | n de Velocidad de A | ire (m/s) |
|----------|---------------------|-----------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.6 | 2 | 1.4 |

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja

0.86 0.8 0.69

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención:

28-03-2022

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica